


# 일산화탄소 측정기 (Carbon Monoxide Detector) WT8825

## LCD화면 표시 및 제품사양




측정 가스	일산화탄소 (Carbon Monoxide, CO)
측정 범위	0 ~ 1000ppm 0 ~ 0.1%VOL 0 ~ 0.8%LEL 0 ~ 1250mg/M <sup>3</sup>
최대 측정	2000PPM
반응 시간	< 30초
측정 조건	온도 0 ~ 50℃ (32 ~ 122℉) 습도 15 ~ 90%RH
사용 전압	1.5 AAA배터리 X 3개
제품 치수	W67.98×H119.98×D28.47mm
제품 무게	111.9그램(배터리 제외)

## 안전사항

	0 ~ 1PPM	9PPM	50PPM	100PPM	200PPM	800PPM
일반적인 환경	미국 ASHRAE 62-1989 규정에 의해 표준생활조건		OSHA에 따라 평균 8시간 작업	OSHA에 따라 노출금지	가벼운 두통, 피로, 어지러움증 발생	어지러움, 경련으로 인해 2,3시간 이내 사망

## 제품 각 부 명칭 및 작동방법



- 전원 ON/OFF:** LIGHT 버튼을 짧게 누르면 전원이 켜지고 10초후 측정가능하고, 길게누르면 전원이 꺼집니다.
- 데이터 홀드:** HOLD 버튼을 짧게 누르면 홀드되고, 한번더 누르면 일반측정모드로 돌아갑니다.
- 최대/최소값 표시모드:** MAX/MIN 버튼을 누를때마다 전환해서 선택가능합니다. (전환순서: MAX/MIN/일반측정모드)
- 단위 전환:** UNIT 버튼을 누르면 단위를 전환합니다. (전환단위: %VOL / %LEL / PPM / mg/M<sup>3</sup>)
- 설정:** HOLD 버튼을 길게누르면 설정모드로 들어가고, 한번 더 길게누르면 설정모드에서 빠져나갑니다.  
설정모드에서 HOLD 버튼을 짧게 눌러서 설정하고자 하는 항목으로 이동한 후 MAX/MIN 또는 UNIT 버튼을 눌러서 항목을 조정합니다.
- ELE:** 온도표시단위 전환
- OFF:** 자동전원 꺼짐시간 설정, 디폴트 10분.
- bu2:** 버즈 켜짐/꺼짐
- HI/LO:** 알람 설정
- CAL:** 캘리브레이션(Calibration)